



Mehr Sicherheit.  
Mehr Wert.



### **Kunden-Informationen zur 47. ÄndVO zur StVZO.\***

Spätestens ab dem 01. Juli 2012 gilt: Bei Überziehen des Untersuchungstermins wird die Plakette nicht mehr rückdatiert.\*\* Werden Mängel am Fahrzeug festgestellt, erhalten Sie dazu detaillierte Hinweise. Auch neu: Die Hauptuntersuchung beginnt mit einer Probefahrt.

## TÜV SÜD informiert:

Änderungen zur Hauptuntersuchung 2012



24

**Wegfall der Rückdatierung:** Die Laufzeit der Plakette beträgt immer 24 Monate – ab Termin der HU.

Wer künftig den Untersuchungstermin versäumt, bekommt die Plakette nicht mehr rückdatiert. Es gilt: Die HU ist grundsätzlich immer 24 Monate nach dem jeweils erfolgten Untersuchungstermin fällig. Eine Überziehung wird mit Bußgeld geahndet und zwar dann, wenn die Laufzeit der Plakette um mehr als zwei Monate überzogen wurde. Wer mit abgelaufener HU-Plakette in einen Unfall verwickelt wird, muss damit rechnen, dass er von der Versicherung entsprechend belangt wird.

P.S.: Ist die Plakette um mehr als 2 Monate abgelaufen, müssen wir Ihnen eine detailliertere Prüfung mit einem Aufschlag von 20 Prozent berechnen.

**Probefahrt:** Die HU-Prüfung beginnt immer mit einer Probefahrt

Neu ist auch die Probefahrt zu Beginn der Prüfung. Der Sachverständige übernimmt die Probefahrt mit mindestens acht Stundenkilometern. Er prüft die Lenk- und die Bremsfunktion –



damit wird sichergestellt, dass die elektronischen Sicherheitsassistenten des Fahrzeugs aktiviert sind und ansprechen. Die Sicherheit und korrekte Funktion der Assistenzsysteme, wie ABS, ESP oder Abstandsregler rückt künftig noch stärker in den Fokus bei der Hauptuntersuchung. Hintergrund: Die meisten neu zugelassenen Fahrzeuge sind mit einer steigenden Zahl dieser elektronischen Helferlein ausgerüstet.

## **Exakte Mängelbeschreibung:** Sie erhalten jetzt einen detaillierteren Prüfbericht

Festgestellte Mängel werden in einem noch detaillierteren Prüfbericht festgehalten. Ihr Vorteil: Sie erhalten im Prüfbericht genaue Hinweise über die festgestellten Mängel. Wird zum Beispiel ein Fehler an der Beleuchtung ermittelt, bekommen Sie schwarz auf weiß, dass z. B. der linke Scheinwerfer zu hoch eingestellt ist. Mit dieser Angabe können Sie den Fehler zielgenau bei Ihrer Werkstatt beheben lassen. Außerdem erhalten Sie bereits bei der Prüfung Hinweise über sich zukünftig abzeichnende Mängel. Dadurch sparen Sie Zeit und Geld.

**TÜV SÜD.**

**Mehr Sicherheit. Mehr Wert.**



[www.tuev-sued.de/hu2012](http://www.tuev-sued.de/hu2012)

## **TÜV SÜD Auto Service GmbH**

Gottlieb-Daimler-Straße 7

70794 Filderstadt

Westendstraße 199

80686 München

Und mehr als 300-mal in Süd-  
deutschland. Ihr nächstgelegenes  
TÜV SÜD Service-Center finden  
Sie im Internet unter:

[www.tuev-sued.de/service-center](http://www.tuev-sued.de/service-center)